




easyHood



Quick Install Guide




## **PACKAGE CONTENTS**

- LaCie easyHood
- Velcro stickers
- Quick Install Guide

Protect your investment – register for free technical support: [www.lacie.com/register](http://www.lacie.com/register)

## Hood Installation Steps


1. Lift the hood behind the monitor and insert the left and right hooks into the first row of the monitor aeration vents. Once the hooks are in place, lower the hood into place.



2. Lift the side panels and attach Velcro stickers to the monitor so they line up with the Velcro on the hood.



3. When calibrating the monitor, simply unfold the hook to attach your calibrator.



## **FR** LaCie easyHood

### **Installation**

1. Relevez la visière derrière le moniteur et insérez les crochets de droite et de gauche dans la première rangée de fentes d'aération du moniteur. Une fois les crochets en place, abaissez la visière.
2. Soulevez les panneaux latéraux et collez les pastilles Velcro sur le moniteur à un emplacement correspondant à celles de la visière.
3. Il suffit de déplier le crochet pour fixer le calibre lors du calibrage du moniteur.

## **IT** LaCie easyHood

### **Installazione**

1. Sollevare la palpebra dietro al monitor e inserire i ganci sinistro e destro nella prima fila di fessure di aerazione del monitor. Dopo aver sistemato i ganci, abbassare la palpebra in posizione.
2. Sollevare i pannelli laterali e attaccare gli adesivi Velcro al monitor in modo da allinearli al Velcro sulla palpebra.
3. Durante la calibrazione del monitor, estrarre il gancio da collegare al calibratore.

## **DE** LaCie easyHood

### Anbringung

1. Heben Sie den Filter hoch, und haken Sie ihn an der Monitorrückseite in der ersten Reihe der Lüftungsschlitze links und rechts ein. Senken Sie den Filter nach dem Einhaken in die richtige Position ab.
2. Heben Sie die Seitenflächen an, und befestigen Sie ausgerichtet an den am Filter angebrachten Gegenständen Klettaufkleber am Monitor.
3. Beim Kalibrieren des Monitors klappen Sie einfach den Haken auf, um den Kalibrator anzuschließen.

## **ES** LaCie easyHood

### Instalación

1. Levante la visera detrás del monitor e inserte los ganchos derecho e izquierdo en la primera fila de salidas de ventilación del monitor. Una vez que los ganchos se han insertado correctamente, baje la visera para colocarla en su sitio.
2. Levante los paneles laterales y adhiera etiquetas Velcro en el monitor alineadas con el Velcro de la visera.
3. Al calibrar el monitor, sólo es necesario desplegar el gancho para adjuntar el calibrador.

## **NL** LaCie easyHood

### **Installatie**

1. Til de kap achter de monitor en het linker- en rechterhaakje in de eerste rij met luchtuitlatopeningen van de monitor. Laat de kap op zijn plaats zakken zodra de haakjes zijn aangebracht.
2. Til de zijpanelen omhoog en breng klittenbandsticker aan op de monitor, zodat deze zich op dezelfde hoogte bevindt als het klittenband op de kap.
3. Bij het kalibreren van de monitor kunt u simpelweg het haakje uitklappen om uw kalibrator aan te sluiten.

## **PT** LaCie easyHood

### **Instalação**

1. Passe a cobertura pela parte de trás do monitor e introduza os ganchos esquerdo e direito na primeira fila das grelhas de ventilação do monitor. Quando os ganchos estiverem no devido lugar, baixe a cobertura encaixando-a.
2. Levante os painéis laterais e cole as fitas de Velcro ao monitor alinhando-as com o Velcro na cobertura.
3. Ao calibrar o monitor, basta abrir o gancho para fixar o calibrador.





## LaCie easyHood

### Installation

1. Lyft skyddet bakom skärmen och sätt in vänster och höger krok på luftventilernas första rad på bildskärmen. Fäll ner skyddet när krokarna är på plats.
2. Lyft sidopanelerna och sätt fast kardborrebanden på bildskärmen så att de är i linje med skyddets kardborrar.
3. När skärmen ska kalibreras, fäll upp kroken för att sätta fast kalibratören.



## LaCie easyHood

### Installation

1. Løft kappen bag på skærmen, og sæt krogene ind i den første række af skærmens udluftningshuller. Sænk kappen igen, når krogene er på plads.
2. Løft sidepanelerne og sæt Velcropuderne på skærmen, således at de passer med Velcroen på kappen.
3. Når skærmen skal kalibreres, foldes krogen ganske enkelt ud, så kalibratoren kan fæstnes.

## **FI** LaCie easyHood

### Asennus

1. Nosta suoja monitorin taakse ja aseta vasen ja oikea koukku monitorin ensimmäisen rivin ilmanvaihtoreikiin. Kun koukut ovat paikoillaan, alenna suoja paikoilleen.
2. Nosta sivupaneelit ja asenna Velcro-tarrat monitorin kiinni niin, että ne ovat samalla tasolla suojan Velcro-tarrojen kanssa.
3. Säättäessäsi monitoria, avaa koukku asettaaksesi kalibraattori paikoilleen.

## **PL** LaCie easyHood

### Montaż

1. Umieść osłonę na monitorze i wsuń haczyki z lewej i prawej strony w pierwszy rząd otworów wentylacyjnych monitora. Gdy haczyki znajdują się we właściwym miejscu, opuść osłonę na monitor.
2. Podnieś panele boczne i zamocuj rzepy do monitora na jednej linii z rzepami na osłonie.
3. Podczas kalibracji monitora kalibrator wystarczy zamocować za pomocą haczyka.

## **RU** LaCie easyHood

### Установка

1. Занесите навес за монитор, вставьте левое и правое крепления в первый ряд вентиляционных отверстий и опустите навес.
2. Поднимите боковые панели, затем совместите липучки на мониторе и на навесе.
3. Для калибровки монитора разверните навес и прикрепите устройство калибровки.

## **EL** LaCie easyHood

### Εγκατάσταση

1. Αναψώστε το σκίαστρο πίσω από την οθόνη και εισάγετε το αριστερό και δεξί άγκιστρο μέσα στην πρώτη σειρά των οπών αερισμού της οθόνης. Αφού τα άγκιστρα τοποθετηθούν, χαμηλώστε το σκίαστρο στη θέση του.
2. Ανασηκώστε τα πλευρικά τμήματα και επικολλήστε τα αυτοκόλλητα Velcro στην οθόνη με τέτοιον τρόπο ώστε να ευθυγραμμίζονται με τα Velcro του σκιάστρου.
3. Κατά τη βαθμονόμηση της οθόνης, απλά ξεδιπλώστε το άγκιστρο για να προσαρτήσετε το βαθμονομητή.

## JA LaCie easyHood

### インストール

1. モニターの後ろにあるフードを持ち上げて、左側と右側のフックをモニターの通気口の一番上の行に挿入します。一度、フックが所定の位置にかかる、フードはより低い位置に下がります。
2. 側面のパネルを持ち上げ、フード上で一列に揃うように Velcro テープを 300 Series モニターに貼り付けます。
3. モニターのキャリブレーションを行うときは、フックを外してキャリブレータに取り付けられればいいようになっています。

## ZH LaCie easyHood

### 安装

1. 在显示器后方抬起防护罩并将左右挂钩插入显示器通风孔的第一排中。插入挂钩后，放下防护罩。
2. 抬起侧面板并将 Velcro 粘贴条贴在显示器上，以便与防护罩上的 Velcro 对齐。
3. 校准显示器时，只需打开挂钩以连接校准器即可。

## KO LaCie easyHood

### 설치

1. 모니터 뒷면의 후드를 들고 왼쪽과 오른쪽 후크를 모니터 환기 통풍구의 첫번째 줄에 삽입합니다. 후크를 적절히 배치하고 그 자리에 후드를 맞춥니다.
2. 측면 패널을 들고 Velcro 스티커를 모니터에 연결하여 후드의 Velcro와 정렬되게 하십시오.
3. 모니터를 보정할 때 후크를 펼쳐 보정기에 연결하면 됩니다.

## TR LaCie easyHood

### Kurulum

1. Kapağı ekranın arkasına doğru kaldırın ve soldaki ve sağdaki kancaları monitörün havalandırma deliklerinin ilk sırasına takın. Kancalar yerlerine oturunca kapağı aşağı indirin.
2. Yan panelleri kaldırıp Velcro yapıştırıcıları kapaktaki Velcro'ların üstüne gelecek biçimde ekrana yapıştırın.
3. Ekranı kalibre ederken kalibrasyon aygıtını takmak için sadece kancayı açın.

## التثبيت

١. ارفع الغطاء الموجود خلف جهاز العرض وأدخل الخطافين الأيمن والأيسر في الصف الأول من فتحات تهوية جهاز العرض. وبعد تثبيت الخطافين في مكانهما، قم بخفض الغطاء مرة أخرى.
٢. أرفع اللوحين الجانبيين واربط أشرطة الفلكرو اللاصقة بجهاز العرض في وضع مقابل لشريط الفلكرو الموجود على الغطاء.
٣. وعند معايرة جهاز العرض، ما عليك سوى فتح الخطاف لتوصيل أداة المعايرة.



# CONTACT US

## **LaCie USA**

22985 NW Evergreen Pkwy  
Hillsboro, OR 97124  
[sales@lacie.com](mailto:sales@lacie.com)

## **LaCie France**

17, rue Ampère  
91349 Massy Cedex  
[sales.fr@lacie.com](mailto:sales.fr@lacie.com)

## **LaCie Asia (HK)**

25/F Winsan Tower  
98 Thomson Road  
Wanchai, Hong-Kong  
[sales.asia@lacie.com](mailto:sales.asia@lacie.com)

## **LaCie Asia (Singapore)**

Centennial Tower, Level 34  
3 Temasek Avenue  
Singapore 039190  
[sales.asia@lacie.com](mailto:sales.asia@lacie.com)

## **LaCie Australia**

458 Gardeners Rd.  
Alexandria, NSW 2015  
[sales.au@lacie.com](mailto:sales.au@lacie.com)

## **LaCie Belgium**

Vorstlaan 165/ Bld  
du Souverain 165  
1160 Brussels  
[sales.benelux@lacie.com](mailto:sales.benelux@lacie.com)

## **LaCie Canada**

235 Dufferin St.  
Toronto, Ontario M6K 1Z5  
[sales.ca@lacie.com](mailto:sales.ca@lacie.com)

## **LaCie Germany**

Am Kesselhaus 5  
D-79576 Weil Am Rhein  
[sales.de@lacie.com](mailto:sales.de@lacie.com)

## **LaCie Italy**

Centro Direzionale  
Edificio B4  
Via dei Missaglia 97  
20142 Milano  
[sales.it@lacie.com](mailto:sales.it@lacie.com)

## **LaCie Japan K.K.**

Uruma Kowa Bldg. 6F  
8-11-37 Akasaka, Minato-ku  
Tokyo 107-0052  
[sales.jp@lacie.com](mailto:sales.jp@lacie.com)

## **LaCie Middle East FZE**

LIU-E6, PO Box 293860,  
Dubai Airport Free Zone,  
Dubai, U.A.E.  
[sales.me@lacie.com](mailto:sales.me@lacie.com)

## **LaCie Netherlands**

Postbus 134  
3480 DC Harmelen  
[sales.benelux@lacie.com](mailto:sales.benelux@lacie.com)

## **LaCie Nordic**

(Sweden, Denmark, Norway,  
Finland)  
Sveavägen 90, 5tr  
113 59 Stockholm, Sweden  
[sales.nordic@lacie.com](mailto:sales.nordic@lacie.com)

## **LaCie Spain**

C/ Núñez Morgado, 3, 5ª pl.  
28036 Madrid  
[sales.es@lacie.com](mailto:sales.es@lacie.com)

## **LaCie Switzerland**

Dauidsbodenstrasse 15 A  
4004 Basel  
[sales.ch@lacie.com](mailto:sales.ch@lacie.com)

## **LaCie United Kingdom & Ireland**

LaCie LTD · Friendly House  
52-58 Tabernacle Street  
London, England EC2A 4NJ  
UK: [sales.uk@lacie.com](mailto:sales.uk@lacie.com)  
Ireland: [sales.ie@lacie.com](mailto:sales.ie@lacie.com)

## **LaCie Worldwide Export**

17, rue Ampère  
91349 Massy Cedex  
France  
[sales.intl@lacie.com](mailto:sales.intl@lacie.com)  
[support.intl@lacie.com](mailto:support.intl@lacie.com)

Visit [www.lacie.com](http://www.lacie.com) for more  
information on LaCie products.

